


## INGRESO DE OBRA

Protección con mascarilla (Cara) y lentes de seguridad




Control de temperatura



Lavado de manos con agua y jabón



Distancia de seguridad mínima de 2 metros



Desinfección de herramientas



## DURANTE LA OBRA


Protección con mascarilla (Cara) y lentes de seguridad



Lavado de manos con agua y jabón



Distancia de seguridad mínima de 2 metros



Desinfectar y evitar compartir herramientas




Uso adicional de máscara facial si no se respeta la distancia de seguridad



Ante cualquier duda o consulta, comunicate con el servicio médico de Techint E&C.

## EGRESO DE OBRA


Protección con mascarilla y lentes de seguridad



Lavado de manos con agua y jabón



Distancia de seguridad mínima de 2 metros



Desinfección de herramientas 海南 y calzado al retirarse



Lavar la ropa de trabajo al llegar a casa





En respuesta al COVID-19